



感電〇事故 合格才進入

新工安
提升工安品質

尊重生命
遠離危險

工前檢驗・杜絕漏電

新管理
提供管理機制

一年四季檢四次
分色分月好管理

新形象

提高企業形象與價值

創造良好工作環境
打造企業優質形象



ELB 漏電檢測箱



-技術操作手冊-

元太水電工程實業有限公司
元太能源科技股份有限公司

搜尋 漏電.tw

網址：<http://漏電.tw>
Email: yuan.tai5168@msa.hinet.net

Tel : 04-22929058 Fax : 04-22975550
地址：台中市北區中清路一段447號13樓之3

專利產品 仿冒必究

目錄

◎ 導言	1
◎ 安全注意事項	1
◎ 國際電器符號	1
◎ 送電前注意事項	2
◎ 工安行為示意圖	4
◎ 商品說明	6
◎ 電氣規格	7
◎ 主要零件說明 (VI代機)	8
◎ 各項功能操作方式	
◎ 機具檢測	10
◎ 線路檢測	11
◎ 電焊機檢測	12
◎ 延長線保險絲測試	13
◎ 合格標籤機	14
◎ 機具故障操作	15
◎ 管理機制	16
◎ 漏電檢測器功能檢驗	17

頁

8 漏電檢測器功能檢驗

• 內鍵自檢



- 可隨時測試跳脫功能。

*建議至少一個月
檢驗一次。

• 外部檢驗 110V使用 B10EL 220V使用 B20EL

- 可檢測漏電斷路器『臨界點跳脫電流』功能是否正常。




1. 將檢驗筆接測試端子



2. 相位檢測切換



3. 按下測試按鈕，慢慢
轉動旋鈕



4. 漏電器跳脫指針臨界
點值 ※注意指針位置

-索引頁-



各項功能操作方式

7

自動列印合格標籤紙

· 管理機制



- * 每三個月定檢一次，加強預防漏電管理機制。
- * 本合格標籤一組四色供每季檢驗分色識別使用。

防偽線貼紙



- * 有刀切防偽線功能 可防止重複使用
- * 有列印:1.條碼 2.序號 3.漏電值顯示
4.合格日期 5.使用地點
6.廠商名稱 7.檢查人員
- * 防水型貼紙張貼前請於廠商及檢查人員欄位簽署
(不可使用水性筆及印泥)

■ 導言

本產品依據「勞工安全衛生法規」及「勞工安全衛生組織管理」及「自動檢查辦法」協助提供管理工具與材料

- 提升工安品質 (新工安)
- 提供管理機制 (新管理)
- 提高企業形象與價值 (新形象)

■ 送電前注意事項

- 送電前請先將ELB投入定位後送入電力，以避免警報持續聲響。
- 承上電力無熔絲開關(NFB)在投入的過程當中警報器會鳴叫屬電力測試動作。上述之開關未完成定位，警報器會持續鳴叫直到開關定位完成。(3φ電源若為逆向序，亦會警報)
- 電力之來源之保護開關不得經過漏電斷路器。

■ 安全注意事項

- 在使用或保養本機具之前，請先瞭解漏電檢測箱各項說明及警告標幟，避免各種不當操作。
- 請依說明書的敘述使用本機具，不當操作易損壞機體或造成其他危險。
- 工作環境範圍：
 - (1)可適用於室內外，IP等級54
 - (2)絕緣等級：CAT. III 600V
 - (3)汙染等級：第二級
 - (4)在高度海拔2000公尺以下使用
 - (5)最大相對溼度 90%
 - (6)工作溫度0°C - 40°C

■ 國際電器符號

表示全體被雙重絕緣或強化電絕保護。

小心! 使用本機具前請參考說明書。

警告! 觸電危險。

～ 交流電流。



■ 送電前注意事項

- 本機型**單相及三相**供應電源最大使用電流為**15A**，安裝前注意電線及保護開關須為15A以上。

※超出使用電流15A會造成設備受損

- 本機模擬附載耗電為**30A單相110V**供應電源最大使用電流為**30A**，安裝前注意電線及保護開關須為30A以上。

※ 電力來源之保護開關不得採用漏電斷路器(註一)



6 機具故障操作

• 機具漏電故障操作



- 1 · 將電源關閉。
- 2 · 將漏電斷路器關閉復歸。
- 3 · 將漏電機具送修。



1.將電源關閉



2.將漏電斷路器關閉復歸



3.將漏電機具送修



各項功能操作方式

5

合格標籤


• 合格標籤機操作



- 檢驗合格後，合格燈會同時亮起，即會出示一張合格標籤。



1.開啟



2.裝紙



3.紙張定位



4.校正紐

- 送電前請先將**漏電斷路器(ELB)**投入定位後再送入**無熔絲開關(NFB)**電力，以避免警報誤判動作。
- 承上動作**無熔絲開關(NFB)**在投入的過程當中**警報器**會鳴叫屬電力測試動作。
- 上述之開關未完成定位，**警報器**會持續鳴叫，直到開關定位完成。
- 本機**N相**與**G相**已**共同接地**，接線時請注意白色絕緣套屬**N相**，**本機請確實接地**。
- 三相入電接線**相序**如有**欠相**或**逆相**會導致**蜂鳴器鳴叫**，請以正相序送入本機電源或查明欠相原因。





落實工安 零感電

進入
檢查站



-4-



4 延長線保險絲測試 模擬負載測試(屬III代機功能配備)



- 將模擬負載插頭接至延長線組。
- 接上測試電源，送入電源，注意保險跳脫。



1.接上電源並將模擬負載線接入被測延長線



2.送入電源



3.注意啟動電流



4.注意保險跳脫功能

- 模擬負載：供延長線保險絲功能測試使用。

-13-




3


防電擊裝置測試

• 可測試電焊機自動防電裝置

- 自動測試流程(語音系統)
- 安全電壓在25V以下
- 啟閉操作 • 運動時間測試



操作流程圖



1.接上適用電源




2.測試線接線完成
*防電擊測試，外殼不用接地



3.送入電源

建立定
制度



(1)商品名稱及型號：漏電檢測箱

III 代機 IV 代機



(2)使用電壓：3Φ 220(V)、1Φ 220(V)、1Φ 110(V)

(3)使用電流限制 15A 30A

(4)使用頻率：50/60Hz

(5)額定感度電流 30mA 15mA、0.1秒以內跳脫

(6)製造年份至製造號碼：標示於箱體外側


(7)生產國別：中華民國 台灣

(8)注意事項或警語：標示於操作說明上

(9)使用方法或緊急處理方式：標示於操作說明上

2

線路檢測




1・機具線路檢測

・將線路放入測試桶，
送入電源啟動運轉 5 秒以上。

2・延長線路檢測


・將延長線接上負載，
再將線路放入測試桶，
送入電源啟動運轉 5 秒以上。
* 正負極切換，重複操作動作。



1.插上電源



2.測試桶接地



3.線路放入測試桶



4.按下電源運轉啟動

■ 測試桶：自備金屬製水桶外部接地，內置一般水或電解水。

■ 正負極切換後，須複歸至左邊。



各項功能操作方式

1

機具檢測



1・外殼檢測

- 將機具外殼接地，送入適用電源。



2・運轉檢測


- 外殼持續接地，啟動運轉 5 秒以上。

1



1.插上電源

2



2.外殼持續接地

3



3.送入電源

4



4.運轉啟動

- 送入適用電壓：插入所需電壓，按入ON鍵。



電氣規格

項目	規格	附註
額定電流	15A	
測試電壓	3Ø220V 1Ø220V 1Ø110V	
額定感度電流	15mA	
額定不動作電流	7.5mA	
額定短時間電流	2.5kA	
故障跳脫時間	0.1sec	
PCB板啟動電驛電流	20mA/ 0.02A	電路板偵測器動電流值
PCB板運轉動作時間	5sec	電路板偵測運轉時間
安全認證規格	本產品通過歐盟CE安全認證, 符合2006/95/EC LVD指令及EN 60204-1標準	




主要零件說明

ELB IV代



■ 操作面板總覽



- ① 接地夾
- ② 接地銅棒
- ③ 模擬負載
- ④ 電路版

- ⑤ 3Φ 220V 漏電斷路器
- ⑥ 1Φ 220V 漏電斷路器
- ⑦ 1Φ 110V 漏電斷路器
- ⑧ 漏電功能檢查測試點
- ⑨ 故障燈

- ⑩ 故障警鈴
- ⑪ 檢測計時器
- ⑫ 機具漏電檢測
- ⑬ 合格聲響及指示燈
- ⑭ 漏電流表
- ⑮ 合格標籤
- ⑯ 模擬負載
- ⑰ 電焊機電
- ⑱ 電焊機測
- ⑲ 延長線測

- ⑳ 正負極切換
- ㉑ 電源開關
- ㉒ 3Φ保護電驅
- ㉓ 保險絲
- ㉔ 電磁接觸器
- ㉕ 3Φ 3W 220V 電源引進線
- ㉖ 1Φ 3W 220V 110V 電源引進線
- ㉗ 合格標籤校正鈕
- ㉘ 裝紙槽
- ㉙ 合格標籤機

- ㉚ 門檻
- ㉛ 附件:T型電源轉換操作組
- ㉜ 附件:3Φ電源轉換操作組

